

**NOTA/LEMBRETE Seg Oper 2015/001**

Objetivando a Segurança Operacional no âmbito da competência de nosso Aeroclub, tudo no escopo da Resolução ANAC n. 106 de 30 de junho de 2009, relembramos que toda e qualquer irregularidade que importe no não cumprimento das boas praticas de segurança de voo, de prevenção de acidentes e incidentes aeronáuticos, e das normas e regras de operações do Aeroclub de Bebedouro, devem ser formalmente reportadas pelos alunos, pilotos e instrutores, ao Executivo Responsavel/Presidente do Aeroclub de Bebedouro.

Sempre que o Executivo Responsável do Aeroclub de Bebedouro recebe tais partes, manda um expediente ao suposto infrator, para que este apresente sua versão sobre o ocorrido, no prazo de 5 dias.

Após o Executivo Responsável remete o conjunto de parte e a resposta ao Diretor Técnico, ao Examinador Credenciado, aos Instrutores Jamarco e Navarro, e ao GSO.

Após receber os 5 pareceres, decide pelo arquivamento da parte por ser descabida, ou, sendo procedente, se o ocorrido será objeto de advertência por escrito, suspensão, ou exclusão do Quadro Social, esta ultima submetida necessariamente à ratificação na 1a. AGE que ocorrer após a aplicação da punição.

Saudações Volovelísticas

*Angelo Sergio Hemini*  
*Presidente do Aeroclub de Bebedouro*